

平成24年度～令和2年度:通学路点検一覧 進捗表 (蜂屋小学校分)

令和3年11月16日 現在

NO	学校名	番号	路線名	要望場所	要望内容	管理(施工担当)部署						点検結果(対応措置等)	点検	対策	施工	確認内容	
						国	県	警察	市土木	市防安	市教養						
1	蜂屋小	H24-4-1	市道下則友南坂線	酒向自動車付近	この部分だけ歩道がなく、道幅も狭く危険であるため歩道整備を要望。					○		H31年度に未整備区間の着工を予定しています(3年計画)。	○	○	完了	R2修正	
2		H24-4-2	国道418号線	上蜂屋東交差点	信号待ちのスペースにガードレールがなく危険であるため、ガードレールの設置を要望。					○		ガードパイプの設置を検討します。	○	○	完了	H24対応済み	
3		H24-4-3	国道418号線	上蜂屋西交差点	信号待ちのスペースにガードレールがなく危険であるため、ガードレールの設置を要望。					○		現状、H25年度にポストコーン設置済み。ガードパイプ設置は未定。	○	○	完了	H25対応済み	
4		H24-4-4	国道418号線	下西地区	歩道の一部未整備箇所があり、横断歩道の必要な箇所がある。					○	○	用地買収困難なため、区画線を引き直すことで暫定的に対応。	○	○	完了	H27対応済み	
5		H24-4-5	県道美濃加茂和良線	福井齒科南Y字交差点及び北側道路	横断歩道がなく危険であるため、横断歩道の設置を要望。					○		現場の形状の関係で横断歩道設置は困難です。	○	×	-	予定→H29[-]	
6		H24-4-6	下則友135号線	学校南側市道	国道の抜け道として通過交通が多く、傘をさして通学する際に車と接触しそうになり危険である。登校時間帯で車の通行規制ができないか。					○	○	○	当該道路は法定速度30kmであり、路側帯もカラー舗装済みです。地元車両も通行するため、登校時間帯での車の通行規制は不可能です。	○	×	-	※現況にて対応済み
7		H24-4-7	中蜂屋大仲寺線	旧消防車庫付近	カーブミラーが冬場に凍結して全く見えない状態になるため凍結防止策を要望。						○		防安: 防霜のミラー設置を検討します。	○	○	完了	H26対応済み
8		H24-4-8	諸田118号線	諸田渡辺■氏宅前	新設されたのり面の水路に鉄板の蓋がしてあるが、雨の日に児童が滑り落ちる危険性があるため、転落防止柵等の設置を要望。						○		H28年度、転落防止柵を設置しました。	○	○	完了	H28対応済み
9		H24-4-9	引田115号線・神田奥村線 交差点	諸田公園付近道路	歩道もなく交差点を止まらない車もあり危険であるため、通学路徐行等の表示板の設置を要望。						○		防安: 交差点の東西に「交差点注意」の看板を設置します。	○	○	完了	H24対応済み
10		H24-4-10	東今泉諸田線	諸田竹藪付近	竹が折れて危険。雪が降ると道をふさぐため竹の伐採を要望。						○		個人の所有地のため、所有者の協力が必要となります。道路をふさぐ場合道路上の部分は撤去します。	○	○	完了	
11		H24-4-11	下西12号線	下東詰田川沿いの通学路	詰田川が増水時に危険であるため、ガードパイプ等の設置を要望。						○		道幅が狭い上に田への出入りがあるため、ガードパイプの設置に代わり、注意喚起ポールを設置しました。	○	○	完了	H28対応済み
12		H24-4-12	東今泉諸田線	旧伊瀬公民館～諸田方面	カーブが多いがカーブミラーがなく、路肩も狭い。カーブミラーの設置と路肩(歩道分)の路面着色を要望。						○	○	H25年度に指定通学路ではなくなったため、当プログラムの対象外です。	○	×	-	-
13		H24-4-13	伊瀬352号線	ナビ蜂屋入口交差点	交通量が多いが横断歩道がないため横断歩道の設置を要望。						○	○	○	H25年度に指定通学路ではなくなったため、当プログラムの対象外です。	○	×	-

平成24年度～令和2年度:通学路点検一覧 進捗表 (蜂屋小学校分)

令和3年11月16日 現在

NO	学校名	番号		路線名	要望場所	要望内容	管理(施工担当)部署						点検結果(対応措置等)	点検	対策	施工	確認内容				
							国	県	警察	市土木	市防安	市教委									
14		H24-	4-	14	木野村中線	明応保育園東側水路 大雨の時にかなり増水して危険であるため、ガードパイプ等の設置を要望。							○					○	×	-	-
15		H27-	4-	1	国道418号線 蜂屋町上蜂屋下則友 地内(十郎橋交差点)	ガードパイプをH28年度約20m施工しました。H30年度に更に約50m延伸しました。R3年度に美濃加茂和良線東側に約190mガードパイプの設置を予定しています。							○					○	○	継続	H28から施工継続中。
16		H27-	4-	2	下則友135号線 学校南側市道	ゾーン30の指定を要望。国道418号線が混む時間帯の抜け道として多くの自動車が通行する。登下校の時間帯と重なるためたいへん危険である。							○	○				○	○	完了	法定速度制限済み。
17		H28-	4-	1	国道418号線 蜂屋連絡所交差点から 蜂屋町上蜂屋下則友 地内(十郎橋交差点)	ガードレールの設置。全校児童の約半数260人程が利用しており、今後も児童数が増える。H28.6.8には、登校途中に交通事故が発生し、縁石のみでは、児童の安全を守りきれない。							○					○	○	継続	H28から施工継続中。
18		H28-	4-	2	市道 西町作り洞線 中蜂屋交差点から南へ 諸田公民館までの 歩道	ガードレールの設置。ナビ・伊瀬・諸田方面からの児童通学路。宅地造成が盛んで、児童数も増加している。前平公園通りは下り坂になっており、通る車のスピードが自然に出る道路でもある。縁石だけでは歩道に車が突っ込んでくる危険性がある。ガードレールの設置を希望する。特に、中蜂屋交差点(サークルK側)から、以南に「諸田公民館」付近まで、設置を希望する。(H30追加)							○					○	○	未定	H30回答
19		H28-	4-	3	県道 蜂屋太田線 十郎橋から南へ中部 台方面みはらし陸橋 までの歩道	ガードレールの設置。							○					○	×	-	
20		H30-	4-	1	矢田310号線 ハイツ矢田西側の (株)ヤンマー農機北 側の歩道	※自治会要望 交差点に位置する(株)ヤンマー農機の北側歩道(通学路)は、冬季になると凍結し子ども達が通学するとき道路が滑るため大変危険であり、溝に落ちる危険がある。道路のサイドに落下予防の手すりを付けていただきたい。							○					○	○	完了	R2
21		R1-	4-	1	下則友南坂線 蜂屋町上蜂屋2215番 地辺り (下則友公民館から北 へ約400m位の区 間)	蜂屋台1丁目の十郎橋交差点を北へ向かう児童も数名いる。下則友公民館前(蜂屋町上蜂屋2215番地)→サコウ自動車の前辺り→緑色のカラー舗装の終わり地点まで、道路の幅が狭くなっている。歩道に車が突っ込んでくる危険性があるため、道路の拡張や、ガードレールの設置を希望する。							○	○				○	○	完了	R2
22		R1-	4-	2	美濃加茂和良線 ヤンマー美濃加茂支 店前の横断歩道	平成31年4月にこの交差点で、中学生が交通事故に遭った。美濃加茂和良線の交通量が多く、横断歩道を渡るのに危険を感じている。児童が安全に渡るために、ここに信号機の設置を希望する。(地域の保護者からも、信号機設置の希望を聞いている。)今後中部台に大きな総合病院が建設されると聞いている。そうなることさらに車の交通量が多くなることが予測される。							○	○				○	○	予定	
23		R1-	4-	3	矢田310号線 ヤンマー美濃加茂支 店と道路の境目	ヤンマー美濃加茂支店の店舗は、道路より一段低い位置に建っている。そのため、店舗と道路にすき間がある。より安全策を考えて、店舗と道路の境目辺りに、ガードの設置を希望する。							○					○	○	完了	
24		R2-	4-	1	下則友135号線 蜂屋交流センター前 辺り～あいあいバス 停「大仲寺」辺り	横断歩道や車の停止線の白線の引き直し。横断歩道近くのひし形マーク。カラー舗装の引き直し。をお願いしたい。消えかけて見にくくなっている。登下校時の児童の安全を確保するために、修繕を希望する。							○					○	○	完了	
25		R2-	4-	2	下則友135号線 上蜂屋5-4 川合健三 様宅付近	下校途中に水路に足がはまってしまった児童がいたため穴をふさいでいただきたい。							○					○	○	予定	

