

平成24年度～令和2年度:通学路点検一覧 進捗表 (加茂野小学校分)

令和3年11月16日 現在

NO	学校名	番号	路線名	要望場所	要望内容	管理(施工担当)部署						点検結果(対応措置等)	点検	対策	施工	確認内容
						国	県	警察	市土木	市防安	市教養					
1	加茂野小	H24-5-1	木野村中線	明応保育園付近の交差点	道路が坂になっており交差点付近が死角になる。ミラー、路面着色、横断歩道の設置を要望。				○	○	○	防安:有効なミラーの設置場所がなく、止まれ規制により一旦停止すれば確認可能と思われます。 土木:路面着色を検討します。	○	○	完了	
2		H24-5-2	南屋敷北野線	あじさいエコパーク東側道路	見通しが良く直線道路のため、かなりのスピードで車が走行するため心配。交通規制や取り締まりをお願いしたい。				○	○	○	他の方法も含めて検討します。	○	○	完了	H26対応済み
3		H24-5-3	南屋敷北野線	あじさいエコパーク南側、東側道路の交差点	出会い頭事故が発生しており、児童が巻き込まれないか心配。一旦停止の看板や路面着色による注意喚起が必要。				○	○		土木:路面着色を検討します。	○	○	完了	H24対応済み
4		H24-5-4	南屋敷北野線	あじさいエコパーク南側、東側道路の交差点	駅前や市橋の通学班の児童が、蜂屋川の橋の手前で道路を横断するが、車の往来が多く大変危険であるため、路面着色を要望。					○		路側帯の着色は完了しています。交差点ではないので、車道への路面着色は不可能です。	○	×	-	-
5		H24-5-5	鷹之巣181号線・加茂野145号線 交差点	小学校南門から南進した道路三叉路付近	三叉路のため車と歩行者との出会い頭事故が心配であり、カーブミラー等の設置を要望。						○	防安:H23年度にミラーを設置しました。	○	○	完了	H23対応済み
6		H24-5-6	加茂野144号線・今泉183号線 交差点	加茂野保育園南側の住宅付近の道路	住宅側から西側道路への子供の飛び出しをよく見かけるため、運転手への注意喚起看板の設置を要望。						○	地権者の設置承諾を得たうえで「飛び出し坊や」看板を設置してください。(「飛び出し坊や」看板の原材料は市で提供しますが、設置及び管理は学校でお願いします。)	○	○	完了	適宜対応可
7		H24-5-7	往還南東野線・鷹之巣176号線 交差点	1795番地先付近の交差点	毎年、横断歩道や路面着色の要望を出しているが、改善されていない。事故が起きる可能性が極めて高いため、横断歩道又は路面着色を要望。				○	○		土木:路面着色を検討します。	○	○	完了	H24対応済み
8		H24-5-8	加茂野146号線・稲辺182号線 交差点	145番地先付近の交差点	路地の交差点で、子供は車が来ないと思って渡っており危険。この交差点から保育園までで同様の交差点があり、事故発生が心配なため対応を依頼。						○	防安:白線等による交差点を明示を検討します。	○	○	完了	H24対応済み
9		H27-5-1	一般県道:富加～坂祝線	加茂野町木野(浦交差点より約50m北)	加茂野小通学児童の交通安全対策:待場の新設。横断歩道は既存。				○			民地が含まれており地権者の協力が必要。市の協力により調整させてもらいたい。	○	○	未定	
10		R1-5-1	加茂野144号線	加茂野町鷹之巣1364番地付近	児童が歩く側に側溝があり、転落の恐れがある。また、自動車がすれ違う時に道幅が狭いため大変危険である。側溝のふたをしていただき、児童が歩く場所にはカラー舗装をしていただきたい。						○	カラー舗装については、現場の状況、優先順位を考慮して施工を検討します。側溝の構造上、蓋をするのは困難です。	○	○	未定	
11		R1-5-2	稲辺182号線	加茂野町鷹之巣1629-1付近	児童が歩く場所が舗装されておらず、畦道を歩いている状態である近くに会社があり、登校時間と出勤時間が重なるため大変危険である。また、自動車1台が通るだけの分しか舗装されておらず、すれ違う時に道幅が狭いため大変危険である。道路を舗装していただき、児童が歩く場所にはカラー舗装していただきたい。						○	カラー舗装については、優先順位を考慮して施工を検討します。	○	○	未定	
12		R1-5-3	今泉53号線 若宮加茂野線	加茂野町今泉1193付近	交通量が激しい場所である。特に児童が横断する際、児童が待機する場所に西へ向かう自動車が左折しようとしてカラー舗装の上を横切するため、大変危険である。ガードレールとまでは言わないが、児童を守るバーのようなものを設置していただきたい。						○	構造物の設置は通行に支障があるため困難です。待機する際は十分注意するよう指導をお願いいたします。	○	×	-	

点検箇所 対策必要

12 10

完了7・継続0  
予定0・未定3