

平成24年度～令和2年度:通学路点検一覧 進捗表 (山之上小学校分)

令和3年11月16日 現在

NO	学校名	番号	路線名	要望場所	要望内容	管理(施工担当)部署						点検結果(対応措置等)	点検	対策	施工	確認内容	
						国	県	警察	市土木	市防安	市教養						
1	山之上小	H24-3-1	市道	本地交差点～本地公民館	路側帯が消えているため線引きを要望。						○	今年度施工に向けて検討します。 (予算によっては出来ない場合があります)	○	○	完了	H24対応済み	
2		H24-3-2	県道山之上古井線	白髪神社～田畑地内	路側帯が消えている。						○	区画線を検討します。	○	○	完了	H24対応済み	
3		H24-3-3	市道	山口農園～中之番公民館	路側帯が消えているため線引きを要望。						○	今年度施工に向けて検討します。 (予算によっては出来ない場合があります)	○	○	完了	H24対応済み	
4		H29-3-1	市道 野上2号線	山之上町地内(美濃加茂中学高等学校第2グラウンド沿い道路側溝開渠区間)	追路幅員も狭く、側溝が開渠。周囲に物流センターが増えたため、大型トラックの交通量が多く、普通乗用車ですれ違い時に歩道への進入が必要である。歩道に進入してくる車との交通事故が懸念されるのは勿論、すれ違う車を避けるために側溝の上をまたごうとした児童が転落して怪我をした報告を複数の保護者から受けているため、当該区間の側溝に蓋をして路側帯を拡幅して欲しい。						○	トラック等の車両が側溝の上に乗った場合、側溝の強度が足らず損壊する恐れがあるため、側溝に蓋を設置することは困難です。白線の引き直しを検討します。	○	○	未定		
5		H29-3-2	市道 野上2号線	山之上町地内(美濃加茂高校野球場沿い)	バス停、野球場の出入口があり、横断者が多い。横断歩道を設置して欲しい。						○	○	現場の見通しの確認、横断する歩行者数、待ち場の状況など、条件が整っていれば横断歩道設置のための申請を上げていきます。	○	○	未定	
6		H30-3-1	県道348号線(山之上古井線)から山之上連絡所方面へ入る道路(市道:中之番79号線)	山之上小学校南側の道路	山之上連絡所方面から来る車から、児童の姿が見えにくく危険。運動場横の坂に向けて横断歩道の設置を希望。						○	運動場横の坂は、歩道ではないため横断歩道の設置はできません。児童が安全確認をして渡るよう指導してください。	○	×	-		
7		H30-3-2	県道348号線(山之上古井線)から山之上小学校へ入る道路(市道西洞302号線)	山之上小学校北側の道路	登下校時に学校に出入りする車が多く、通学路を横断するが、坂の法面や家屋で児童の姿が見えにくく危険。横断歩道の設置を希望。						○	学校に出入りする車が保護者によるお迎えであれば保護者に対して危険箇所であることを周知し、安全運転を啓発してください。併せて児童にも安全確認を指導してください。	○	×	-		
8		H30-3-3	県道348号線(山之上古井線)	山之上小学校北側横断歩道から北側の道路	山之上トンネル側から下ってくる車から、横断歩道や児童の姿が確認しづらく危険。道路東側のカラー舗装と、道路横の樹木の伐採を希望。						○	路面のダイヤモンドにより、横断歩道があることを表示しています。見通しを悪くしている樹木は剪定済みです。	○	○	完了	H30 未定→完了	
9		H30-3-4	県道348号線(山之上古井線)から金谷方面へ入る道路(市道:各務松洞線)	山之上小学校東側(金谷方面)へ入る道路	歩道が狭く、歩道の白線が消えかかっていたり、消えていたりして危険。歩道をカラー舗装にするか、白線を引き直すことを希望。						○	白線の引き直しやカラー舗装は他にも要望が多く、優先順を考慮して、順次、施工していきます。	○	○	未定		
10		H30-3-5	県道348号線(山之上古井線)	山之上トンネル南側の横断歩道	横断歩道の白線が消えかかっている。白線の引き直しを希望。						○	横断歩道の白線を引き直しました。	○	○	完了		
11		R1-3-1	市道中番79号線(県道348号線から、山之上連絡所に入る市道)	山之上連絡所付近	歩道の白線が薄くなっている。注意喚起のため、引き直しが必要。						○	白線については、優先順位を考慮して施工を検討します。	○	○	未定		
12		R1-3-2	県道348号線	山之上小学校南側	横断歩道とダイヤモンドが薄くなっている。注意喚起のため、線の引き直しが必要。						○	横断歩道及びダイヤモンドの引き直し済み	○	○	完了		
13		R1-3-3	県道348号線(山之上トンネル)	トンネル内	トンネルが長く、中心付近には照明がない。通学時に照明の点灯数を増やして明るくしてほしい。						○	トンネル内には通行に必要な照明が設置済みで、外の明るさに応じてトンネル内の明るさを自動で調整しています。定期的にパトロールを行い照明の状況を確認していますが、玉切れ等、不具合があった場合はご連絡ください。	○	×	-		

平成24年度～令和2年度:通学路点検一覧 進捗表 (山之上小学校分)

令和3年11月16日 現在

NO	学校名	番号			路線名	要望場所	要望内容	管理(施工担当)部署						点検結果(対応措置等)	点検	対策	施工	確認内容		
								国	県	警察	市土木	市防安	市教養							
14		R2-	3-	1	県道348号線 (山之上トンネル)	トンネル出入り口横断歩道	トンネル出入り口付近はカーブになっており、横断歩道を使う際、スピードの速い車が通ることが多い。トンネル出入り口に目立つように減速サインか横断歩道の標識を設置してほしい			○	○					カラ舗装等の安全対策を検討します。 その後、予算の確保ができ次第対応します。	○	○	未定	
15		R2-	3-	2	佐口315号線	山之上町1760番付近	バイパスから下った先のカーブの所、南側から来る車が見えず危険なので、ミラーの設置を希望します。						○			車道と歩道がわかれており、カーブミラーの設置は困難です。 学校及び保護者からも交通指導をお願いいたします。	○	×	-	
16		R2-	3-	3	佐口315号線	山之上町1760番付近	橋を渡った先、側道を通る車からも児童が見えず、児童からも車が見えにくく危険、ミラーと注意喚起の看板の設置を希望します。						○			歩道のある個所には基本的にミラーの設置はしません。	○	×	-	

点検箇所
対策必要

16 11

完了6・継続0
予定0・未定5