

平成24年度～令和2年度:通学路点検一覧 進捗表 (古井小学校分)

令和3年11月16日 現在

NO	学校名	番号	路線名	要望場所	要望内容	管理(施工担当)部署						点検結果(対応措置等)	点検	対策	施工	確認内容
						国	県	警察	市土木	市防安	市教養					
1		H24- 2- 1	市道	本郷町2丁目1番～2番	細い道路であるが、歩道の路面着色が消えかかっている。						○	今年度施工に向けて検討します。 (予算によっては出来ない場合があります)	○	○	完了	H25対応済み
1		H27- 2- 1	市道巾下諏訪線	本郷町1丁目地内	古井小北側市道の通行車両に対して、看板等による注意喚起と、路側帯等のカラー舗装による速度抑制対策など						○	「ゾーン30」指定をH27年度末に、カラー舗装をH28年度に完了しました。	○	○	完了	H28完了
2		H27- 2- 2	市道神明森山線	森山町1-1地内(長谷部量店前)	横断歩道の注意看板設置及びカラー舗装等での安全向上						○	ダイヤモンドは施工済みです。 T字路への看板設置は道路幅も狭く、困難です。	○	○	完了	H29対応済み
1		H27- 2- 3	市道川合佐口線と山手線	本郷町7-9地内(交差点)	南側の歩行者用信号の設置						○	H29設置済みです。	○	○	完了	H29対応済み
1		H27- 2- 4	市道西畑正理線	本郷陸橋	階段の水はけ改善						○	H30年度に点検し、その結果次第で橋梁補修計画に挙げます。	○	○	未定	予定→H29[未定]
2		H27- 2- 5	市道本郷5号線	本郷町6-11付近	坂道のグレーチング取替え						○	H28年度にグレーチングを取り替え完了しました。	○	○	完了	H28完了
1		H27- 2- 6	市道浦廻間下平線	本郷町5-8付近	古いカーブミラーの取替え						○	指定通学路ではありません。 自治会要望にてH27年度、対応済みです。	○	○	完了	H27自治会要望で対応
2		H27- 2- 7	市道本郷263号線	本郷町9丁目	防犯灯の増設						○	H27年度対応済みです。	○	○	完了	H27完了
1		H28- 2- 1	市道 神明森山線	本郷町8丁目～9丁目地内(禅隆寺前の通り南側面)	減速を促し、児童の安全が確保できる対策を。青信号の際、南西方向への車が猛スピードで走り抜ける。特に、道路赤塗装部分付近では、児童のぎりぎりを通すこともある。登校時には、保護者が東図書館の向かい側まで、送っている。						○	道路幅や交差点内車線等の状況により、看板の設置は困難です。カラー舗装については他にも要望が多く、優先順を考慮して、順次、施工していきます。	○	○	完了	看板設置済み ガードパイプ2か所
2		H28- 2- 2	市道 神明森山線	本郷町1丁目地内(マツヤ呉服店前の通り)	マツヤ呉服店前に横断歩道を設置。マツヤ呉服店付近は道路の両側に建物があり、車からの視界が悪く、児童の姿が見えにくい。朝は、たくさん自動車が、かなりのスピードで通過するので、非常に危険である。						○	歩道が無く、待ち場が設けられないため、横断歩道の設置は困難です。	○	×	-	未定→H29[-]
1		H28- 2- 3	市道 神明森山線	本郷町1～2丁目地内(本郷ライオンズ前の通り)	『通学路につき減速せよ』などの看板を立てて注意を促すか、押しボタン式の信号機の設置。古井小児童や、加茂高生と加茂農林高生の自転車が横断歩道を渡ろうと待っていても、車は止まらず通過して非常に危険。児童は背が低く、車から見えにくい。						○	付近の状況から、信号の設置は困難です。街路樹は剪定しました。	○	○	完了	H29街路樹剪定し完了。
2		H28- 2- 4	市道 森山271号線(JR高山本線脇の上り左側の歩道)	本郷町2丁目地内JR高山本線第1古井踏切付近	自動車進入対策。本郷住宅と高山本線間の歩道は、自動車進入禁止にも関わらず車が通り抜けることがあり、非常に危険。自動車や中高生の自転車が通る時は、通学班は自転車の列が途絶えるまで歩道の右側に渡れず、最後尾は踏切内で待つこともある。						○	車両が通行できないようポールを設置しました。なお、中学生・高校生の自転車通行マナーについては、古井小学校から直接それぞれの学校へ相談してください。	○	○	完了	H29ポール設置済み。
1		H28- 2- 5	市道 本郷100号線	古井小学校のすぐ東側に隣接する市道	①「児童の出入口あり」や「徐行」の看板など、車から見て目立つ表示の設置 ②児童が歩行するスペースと車両が走行するスペースとの色分け ③スクールゾーンなどの交通規制 車両が学校への出入口に接近して走行(徐行せず通過)するため、児童との接触事故が起きる可能性が非常に高い。						○	歩道部分にカラー舗装を施工しました。看板は学校で設置してください。	○	○	完了	H29カラー舗装済み。

平成24年度～令和2年度:通学路点検一覧 進捗表 (古井小学校分)

令和3年11月16日 現在

NO	学校名	番号	路線名	要望場所	要望内容	管理(施工担当)部署						点検結果(対応措置等)	点検	対策	施工	確認内容	
						国	県	警察	市土木	市防安	市教委						
2	古井小	H29-2-1	市道 神明森山線 本郷392号線	本郷町9丁目地内(加登屋南西の歩道)	自動車が一時的に停止せずに通り過ぎるので危険である。歩道から歩道に移る場所の道路に横断歩道のストライプ塗装を希望。また、車止めが1本破損して付いていないので修繕希望。より大きな「通学路注意」看板の設置を希望。									○	○	未定	
1		H29-2-2	県道 山之上古井線 市道 神明森山線	本郷町3丁目地内(森山町本町信号機)	道幅が狭く、信号待ちの自動車の横を子どもがすり抜けるようにして歩くので危険。また、国道から踏切に向けて通過する自動車が左折する場合、内輪差で角を歩く児童を巻き込む可能性が大きい。通学路であることが分かるような注意喚起の大きな看板の設置を希望。			○						○	○	未定	
2		H29-2-3	市道 巾下諏訪線	本郷町1丁目8番29号付近(古井小学校北東角)	中高生の自転車の交通量も多く、北から南に渡るのに危険。横断歩道の塗装をしてほしい。									○	○	未定	
1		H29-2-4	市道 神明森山線	本郷町1丁目1番1号付近	交通量が多く、横断歩道前で横断を待っていても、なかなか自動車が止まることなく、通り過ぎて危険である。一般的な横断歩道の標識はあるが、道路の北西の標識は街路樹で隠れて確認が難しい。よく見える位置に、より大きな注意喚起の標識の設置を希望。できれば、押しボタン式信号機が欲しい。									○	○	完了	H29街路樹剪定し完了。
2		H29-2-5	市道 川合佐口線 追間ニタ子線 森山271号線 本郷417号線 本郷137号線	本郷町7丁目地内(JR高山本線の踏切)	追間ニタ子線からと川合佐口線から踏切に向かって多数の通勤の自動車や中高生の自転車が、縦横無尽に行き交う中を、児童が線路に沿って渡らなければならない。見守り隊の方が同行し安全を確認してもらっているが、一人では目が行き届かないので危険である。車両の時間制限を設けたり、注意喚起の大きな看板の設置を希望。									○	×	-	
1		H29-2-6	市道 本郷5号線	本郷町5丁目地内	児童はこの道を左側通行している。中学生の左側通行する自転車か登校中の通学班の後方から近付いて、小学生のそばをすり抜ける。児童が気付かず列から外れた場合、自転車と衝突の危険がある。また、この道路の以西は道幅も十分あるが、この部分は道幅も狭く危険である。児童が左側を通ることも分る大きな看板が欲しい。側溝があり難しいかもしれないので、できれば歩道のカラー舗装が欲しい。									○	×	-	
2		H29-2-7	市道 本郷5号線 追間ニタ子線	本郷町6丁目地内 横断歩道	本郷5号線と追間ニタ子線の交差点で、北から南に横断するとき東から来る自動車が見えないので危険である。横断の標識はあるが、東から来る自動車から見て、家の樹木で確認できないので、よく見える位置に、より大きな注意喚起の標識を設置して欲しい。また道路にある横断歩道が近い「◇」マークや注意喚起の水色の塗装がはげて見難くなっているので塗り直して欲しい。できれば、押しボタン式信号機が欲しい。									○	○	完了	R2
1		H29-2-8	市道 本郷5号線 森山271号線	本郷町3丁目地内 2mトンネル	2mトンネルを潜り、森山271号線に出たところで、道路の南側に渡るときに、南西から中学生や高校生の自転車が下り坂をスピードを出して来るので危険である。カーブミラーはあるが、児童の視線では確認が難しい。道路に色舗装をしたり、大きな看板で注意喚起して欲しい。									○	○	未定	
2		H29-2-9	市道 浦廻間下平線 森山271号線	本郷町3丁目地内 踏切	踏切を渡ったところで森山271号線を高校生や中学生の自転車が行き来して横断できず、踏切を渡りきらない状態で踏切内で児童達が待つことになるので危険である。渡りきった所に待避所が欲しい。									○	○	未定	
2		H29-2-10	市道 野笹79号線 川合99号線	野笹町2丁目地内 太多線アンダーパス	アンダーパスの歩道部分に鉄柵の手すりはあるが、児童が体を乗り出すと落ちるので危険である。金網柵等で補強して欲しい。									○	×	-	
1	H30-2-1	紙屋溝前線 野笹79号線	野笹町1丁目3付近	通学路になっているのだが、歩道もなく、児童が歩くには危険が多い。白線も消えている。白線の引き直しまたは、カラー舗装を希望。									○	○	完了		
2	H30-2-2	本郷137号線	本郷町2丁目6	R高山線の南側に線路侵入防止の柵がないので危険。柵の設置を希望。 ※正しくは、高山線の北側										○	×	-	

平成24年度～令和2年度:通学路点検一覧 進捗表 (古井小学校分)

令和3年11月16日 現在

NO	学校名	番号		路線名	要望場所	要望内容	管理(施工担当)部署						点検結果(対応措置等)	点検	対策	施工	確認内容		
							国	県	警察	市土木	市防安	市教委							
1		H30-	2- 3	清水569号線 清水118号線	本郷町3丁目	国道248号線バイパス(国道21号線)の下の雑木林が見通しを悪くしている。防犯上良くないので剪定を希望したい。	○					市教委			防犯上の課題です。道路管理者により草刈り済みです。	○	○	完了	
2		H30-	2- 4	川合99号線	野笹町1丁目	アンダーパスのつなぎ目が裂けていて危険である。崩れてくる恐れがあるので改修工事を希望したい。						○			壁の状況を点検し、必要に応じて修繕します。場合によってはJR東海との協議が必要な場合があり、対応に長期間かかる場合があります。	○	○	未定	
1		R1-	2- 1	川合99号線	本郷町1-7-31付近	集合場所だった場所の近くに新築の家が建ったため集合場所が道路になったことで危険。(集合場所を変更しました) T字路は見通しが悪く車が来ていることに気づきにくい。カーブミラーの設置を希望したい。						○			特別に見通しが悪くないため設置の優先順位は高くないと思われます。集合場所が道路上のため安全に待てるよう指導をお願いします。	○	×	-	
2		R1-	2- 2	川合佐口線	本郷町7-2-3付近	ニタ子アパート近くの踏切は、朝の通学時に車と自転車と歩行者が多く、道幅も狭いため危険である。(接触事故あり)自動車の通行時間帯を規制したい。または、交通指導員の配置を希望。						○	○		通行規制には沿線住民の同意が必要であり、規制時間の交通量等で規制が必要と判断されれば設置が可能ですが、現状では困難です。交通指導員は市内8地区に対し6名の配置となっております。特定の箇所に配置することはできませんので、安全サポーターの配置も学校で検討してください。	○	×	-	
1		R1-	2- 3	本郷5号線	本郷町5-3	中学生が多く通学しており、小学生との接触が心配。(実際に5月に東中学校の生徒と接触事故があった。自転車と歩行者が分かれて通学できるよう白線やカラー舗装で歩行者が安全に歩ける場所を明確にほしい。						○	○		カラー舗装については、優先順位を考慮して施工を検討します。中学生の自転車マナーについては、直接東中にご相談ください。	○	○	未定	
2		R1-	2- 4	巾下諏訪線	本郷町1-9	小学校北側の道路を横断する時に横断歩道がなく危険。横断歩道を作ってほしい。						○	○		横断歩道設置には、安全な待場を設置する必要があるため、道路の条件が揃いません。十分注意して横断するよう児童への指導をお願いします。	○	×	-	
3		R1-	2- 5	野笹79号線	本郷町1-11	アンダーパスの歩道が暗く、狭い。自転車等とすれ違う時危険である。常備灯の設置。または、自転車は車道を通るように指導してほしい。						○	○		中学生であれば東中学校に直接指導を依頼してください。登下校時であればそれほど暗くはないと思われます。十分注意して通行してください。	○	×	-	
4		R1-	2- 6	神明森山線	森山町3-13-21	古井駅までの古井街道の道幅が狭く、交通量が多いため、接触事故を起こさないか不安。道幅を拡張し、ガードレールを設置してほしい。						○	○		道路の拡張は困難です。また道幅がさらに狭くなるためガードレールの設置も難しいと思われます。通学路の変更もご検討ください。	○	×	-	
5		R1-	2- 7	紙屋溝前線	野笹町1-3-33	未光技研の道を渡る際に、横断歩道がないため危険。横断歩道を作ってほしい。						○	○		横断歩道の設置は現状では困難です。交差点のラインが消えかかっていますので、引き直しを順次行います。	○	○	未定	
6		R1-	2- 8	追間ニタ子線	本郷町6-1-17	自動車、歩行者、自転車などが多く通行する場所にもかかわらず、見通しが悪く事故が起きる恐れが高い。信号の設置を希望したい。(昨年までは見守り隊の方が見守りをしてくださっていたが、現在は誰もいないため保護者からの不安の声が大きい。)						○	○		信号機の設置には滞留場所の確保等一定の条件を満たす必要があります。現状では設置は困難です。	○	○	未定	
7		R1-	2- 9		本郷町6-13-13	人の気配がなく心配。防犯カメラ、防犯灯の設置。						○			指定通学路ではありません。	○	×	-	
8		R2-	2- 1	川合281号線、ニツ塚館米線	川合町3丁目6番地内付近、3丁目4番29地内付近	通学路の看板が古く、ほとんど見えない。通学時間帯にスピードを出して多くの自動車を通る。 ・八幡神社から旧道へ出る路面2か所に停止線を引いてほしい。 ・通学路であるようにカラー舗装又は注意喚起の新しい看板の設置希望 ・古い通学路の看板の撤去						○	○		横断歩道の設置については歩行者の待場の確保等一定の条件を満たす必要があります。現状では横断歩道の設置は困難です。	○	○	未定	

平成24年度～令和2年度:通学路点検一覧 進捗表 (古井小学校分)

令和3年11月16日 現在

NO	学校名	番号		路線名	要望場所	要望内容	管理(施工担当)部署						点検結果(対応措置等)	点検	対策	施工	確認内容			
							国	県	警察	市土木	市防安	市教養								
9		R2-	2-	2	清水8号線、川合99号線	川合町1丁目4番26地内付近、1丁目18番45	東門から出る多くの通学班が通るが、見通しが悪く狭い道なので注意喚起のためのカラー舗装及び防犯カメラの設置を希望							○	防犯カメラは不審者等、防犯対策としての設置となります。カラー舗装については既設の維持管理及び新規対応等優先順位をつけての対応となり、現状予定はありません。	○	×	-		
10		R2-	2-	3	野笹79号線、110号線	本郷町1丁目10番3地内付近、1丁目11番付近	歩道がなく、白線が消えかけている。白線の引き直し又はカラー舗装を希望							○	白線の引き直しについては今後順次対応いたします。カラー舗装については既設の維持管理及び新規対応等優先順位をつけての対応となり、現在予定はありません。	○	○	未定		
11		R2-	2-	4	川合佐口線	本郷町7丁目 JR第2田畑踏切の北側	古井小児童の他、東中学校及び近隣の高校生が多く通る。東西に横断歩道の設置を希望。							○	横断歩道の設置については歩行者の待場の確保等一定の条件を満たす必要があります。現状では横断歩道の設置は困難です。	○	×	-		
12		R2-	2-	5	川合佐口線	本郷町7丁目福電事業付近からJR第2田畑踏切線路まで	道幅は広いが自動車や中高生の自転車も多く通る。通学路であることがわかるように標識やカラー舗装があるとよい。							○	カラー舗装については既設の維持管理及び新規対応等優先順位をつけての対応となり、現状予定はありません。	○	×	-		
13		R2-	2-	6	神明森山線	森山町3丁目13番地21	道路の道幅が狭く、車の通行量も多い。通学路であることがわかるようにカラー舗装を希望。また、古井駅前に横断歩道の設置を希望。							○	○	カラー舗装については既設の維持管理及び新規対応等優先順位をつけての対応となり、現在予定はありません。横断歩道の設置については歩行者の待場の確保等一定の条件を満たす必要があります。現状では横断歩道の設置は困難です。	○	×	-	
14		R2-	2-	7	川合493号等	川合町1丁目17番地1付近	ドン・キホーテへの買い物客が多く利用している。住宅も多く児童が死角になりやすい。減速走行してもらえようカラー舗装を希望。							○	カラー舗装については既設の維持管理及び新規対応等優先順位をつけての対応となり、現在予定はありません。	○	×	-		
15		R2-	2-	8	迫間二タ子線等	本郷町6丁目19番地付近	交差点の見通しが悪く、通学時間帯の交通量が多い。中学生の多く通るため、横断歩道の設置を希望。							○	横断歩道の設置については歩行者の待場の確保等一定の条件を満たす必要があります。現状では横断歩道の設置は困難です。	○	×	-		
16		R2-	2-	9	川合99号線	川合町2丁目292番地付近	地下道を通り南へと通学しているが、歩道に設置されている柵の間隔が広く転落の危険がある。これまで事故の発生はなし。学校でも指導を継続している。							○	○	学校での指導の継続をお願いします。	○	×	-	
17		R2-	2-	10	県道371号美濃加茂川辺線	森山町1丁目5番12号	交通量が多く、自動車が停止してくれない。横断歩道が消えているため引き直しをお願いしたい。							○	引き直し済みです。	○	○	完了		

点検箇所 対策必要

46 28

完了16・継続0
予定0・未定12