

平成24年度～令和2年度:通学路点検一覧 進捗表 (三和小学校分)

令和3年11月16日 現在

NO	学校名	番号	路線名	要望場所	要望内容	管理(施工担当)部署						点検結果(対応措置等)	点検	対策	施工	確認内容
						国	県	警察	市土木	市防安	市教養					
1	三和小	H24- 7-	1 県道美濃川辺線・市道	下・中・上廿屋	路側帯部分の路面着色や車がゆっくり走ると注意喚起の看板等の設置を要望。また、降雨時に土砂が道路に流入する。							全線は困難ですが、部分的にカラー舗装を施工しました。	○	○	完了	H27対応済み
2		H24- 7-	2 県道美濃川辺線	オークラ化成入口付近	山林伐採により山肌が露出しており、落石等の恐れがある。							落石警戒標識は設置しました。道路パトロールによる法面点検は継続します。	○	○	完了	H27対応済み
3		H24- 7-	3 県道富加七宗線	中・上川浦	路側帯部分の路面着色や車がゆっくり走ると注意喚起の看板等の設置を要望。							全線は困難ですが、部分的にカラー舗装を施しました。	○	○	完了	H27対応済み
4		H28- 7-	1 県道97号 富加七宗線	川浦地内 三和市営住宅から日西洞橋まで	①路側帯のカバー舗装(市営住宅～日西洞橋) ②横断歩道の設置(市営住宅前、日西洞橋前) ③「児童横断注意」等の看板設置(市営住宅前、日西洞橋前) ④「スピード減速」の看板設置(市営住宅前、日西洞橋前) 神洲方面からの交通量が増加(朝)。信号や横断歩道が無く、通行車両のスピードが緩んでいない。県道から小学校へ横断する箇所の手前カーブがある。 【H24年度点検箇所。H27年度「完了」済み】							市営住宅の南付近くに横断歩道を設置しました。日西洞橋手前はカーブのため、横断歩道の設置は困難です。外側線を引き直しました。また、「歩行者注意」の看板を2箇所設置しました。	○	○	完了	H30
5		H29- 7-	1 県道80号 美濃川辺線	川浦地内(三和小学校から富士見橋まで)	①落石防止ネット等設置(三和小学校～富士見橋) ②落石注意看板設置(危険箇所) 道路を左側歩行する児童の列側の崖が崩落の危険性が高い。降雨後には小石の崩落がある。登校時は交通量が多く、待避場所が無い。							落石警戒標識はH27年度に設置しました。 落石対策については、予算の確保が出来次第、必要な対策を検討します。定期的な斜面の点検は継続していきます。	○	○	未定	
6		H30- 7-	1 県道80号 美濃川辺線	川浦地内(三和小学校から富士見橋まで)	【H24年度点検箇所。H27年度「完了」済み】 ①落石防止ネット等設置(三和小学校～富士見橋) ②落石注意看板設置(危険箇所) 道路を左側歩行する児童の列側の崖が崩落の危険性が高い。降雨後には小石の崩落がある。登校時は交通量が多く、待避場所が無い。							落石警戒標識はH27年度に設置しました。 落石対策については、予算の確保が出来次第、必要な対策を検討します。定期的な斜面の点検は継続していきます。	○	○	未定	
7		R1- 7-	1 県道97号富加七宗線	平古市から中川浦に入る手前の道幅が狭くなった区間	道幅が狭く、両側を山肌と川に挟まれた区間。山からの枝木が道に覆いかぶさるようにせり出しているため、台風や積雪時に折れて落下の危険性あり。伐採を要望。(スクールバス)							民有地の樹木の枝木が道路に張り出している箇所が複数あります。緊急を要する場合は道路管理者で伐採しますが、基本的に通行に支障がある民有地の樹木については、所有者に伐採を依頼しています。	○	×	-	
8		R1- 7-	2 県道97号富加七宗線	市営住宅前	【H28年度継続要望】 横断歩道の設置。横断歩道の設置に伴って、上り下り線の両側に減速看板の設置を要望。							(H30回答)市営住宅の南付近くに横断歩道を設置しました。日西洞橋手前はカーブのため、横断歩道の設置は困難です。外側線を引き直しました。また、「歩行者注意」の看板を2箇所設置しました。	○	○	完了	
9		R1- 7-	3 県道97号富加七宗線	主要線から三和小学校へ侵入する入り口付近	通学路の標識が裏を向いていて、走っている車からは見えないため、標識の向きを変えることを要望。							標識の向きを確認の上、直します。	○	○	予定	
10		R1- 7-	4 川浦22号線	市営住宅前(川浦橋)から日西洞橋までの区間	道幅が狭く、川側には柵がないため、危険である。柵の設置を要望。							河川管理の点から、柵の設置は困難です。通行の際は十分注意をするよう指導をお願いします。	○	×	-	
11		R1- 7-	5 県道美濃川辺線	廿屋口バス停(あい愛)から中廿屋大切バス停(あい愛)までの区間	道路に覆いかぶさるようせり出した枝木の伐採を要望。							民有地の樹木の枝木が道路に張り出している箇所が複数あります。緊急を要する場合は道路管理者で伐採しますが、基本的に通行に支障がある民有地の樹木については、所有者に伐採を依頼しています。	○	×	-	
12		R1- 7-	6 県道美濃川辺線	オークラ化成前付近	道幅が狭くなる箇所は、道がカーブしており、見通しが悪い。その割には減速せずに進入する車も多く、危険である。見通せるカーブミラーの設置と、減速看板の設置を要望する。							カーブミラーの設置等、必要な安全対策を検討します。 その後、予算の確保が出来次第対応します。	○	○	未定	
13		R2- 7-	1 県道97号富加七宗線	市営住宅前付近	横断歩道の標識が他の道路標識の重なって見えない状況である。運転中の車から標識が見えるように、標識の位置をずらすよう要望する。							今年度対応いたしました。	○	○	完了	

平成24年度～令和2年度：通学路点検一覧 進捗表（三和小学校分）

令和3年11月16日 現在

NO	学校名	番号	路線名	要望場所	要望内容	管理(施工担当)部署					点検結果(対応措置等)	点検箇所	対策必要	施工	確認内容				
						国	県	警察	市土木	市防安						市教委			

完了6・継続0
予定1・未定3